

/HFC-72/

Descripción

VENTILADOR DE TECHO
72PG (183 cm)



Referencia

59134

Tipo

Ventilador de techo

Familia

HFC-72

Acabado

Blanco Fresco

Aspas Blanco Fresco

Numero de aspas

6 aspas

Ensamble opcional de 3 aspas

Flujo de aire

6 aspas 8,926 cfm

3 aspas 9,975 cfm

Uso de energía

6 aspas 97W

3 aspas 95W

Eficiencia flujo de aire

6 aspas 92 CFM / W

3 aspas 105 CFM / W

Cotas

A: 57.61 cm

B: 58.80 cm

C: 6.99 cm

D: 24.71 cm

E: 16.48 cm

F: --

Observaciones

Motor WhisperWind®


Certificado ETL Damp para su uso en exteriores cubiertos como solares, patios y terrazas

Sistema de montaje de 2 posiciones

Control de pared incluido

Sistema Dust Armor™ que repele la formación de polvo en las aspas

Garantía de por vida en el motor



Estévez, S.A. de C.V. Av. Niños Héroes 2272 Col. Americana C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México Tel.: (33) 3615 5158 Fax.: (33) 3615 5671

info@estevez.com.mx

www.estevez.com.mx

SAVIA 1986
Hunter

ESTÉVEZ®

/HFC-72/

Descripción

VENTILADOR DE TECHO
72PG (183 cm)



Referencia

59136

Tipo

Ventilador de techo

Familia

HFC-72

Acabado

Negro Mate
Aspas Negro mate

Numero de aspas

6 aspas
Ensamble opcional de 3 aspas

Flujo de aire

6 aspas 8,926 cfm
3 aspas 9,975 cfm

Uso de energía


6 aspas 97W
3 aspas 95W

Eficiencia flujo de aire

6 aspas 92 CFM / W
3 aspas 105 CFM / W

Cotas

A: 57.61 cm
B: 58.80 cm
C: 6.99 cm
D: 24.71 cm
E: 16.48 cm
F: --



Observaciones

Motor WhisperWind®
Certificado ETL Damp para su uso
en exteriores cubiertos como solares,
patios y terrazas
Sistema de montaje de 2 posiciones
Control de pared incluido
Sistema Dust Armor™ que repele la
formación de polvo en las aspas
Garantía de por vida en el motor



Estévez, S.A. de C.V. Av. Niños Héroes 2272 Col. Americana C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México Tel.: (33) 3615 5158 Fax.: (33) 3615 5671

info@estevez.com.mx

www.estevez.com.mx

Hunter

ESTEVEZ